
















35 858



- | | | | |
|---|--|---|---------------------|
|  | APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM | | |
|  | SYMMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ | | |
|  | REMOVE
ODSTRANIT |  | BEND
OHNOUT |
|  | GRIND
OBROUSIT |  | OPTION
VOLBA |
|  | DRILL HOLE
VRTAT OTVOR |  | REPLACE
NAHRADIT |

FILL
TMELIT



Ⓡ B19 34 2 pcs

