

plusmodel

016

Well with well winch Studna s rumpálem

Návod ke stavbě

Při stavbě postupujte podle instruktážních obrázků.

Upozornění:Během opracování může vznikat prach, který může dráždit dýchací cesty. Používejte ochranu očí při odstřihování kovových dílů.

Instructions

Follow the instruction drawings the assembly

Notice:Machining can produce dust which can be irritating to the respiratory tract. Metal parts should be cut off using protection eyesight.

Kupujte přímo na www.plusmodel.cz
Buy directly from www.plusmodel.cz

Plus Model s.r.o
Jižní 56, 370 10 České Budějovice
Czech Republic
<http://www.plusmodel.cz>
e-mail: plusmodel@plusmodel.cz

Instructions:

Cement props into holes in the body of the well and winch roller between them. Cement a roof on the top of the props from the above. Cement a shaft into a hole in the prop side and winch wheel on it. Wind up a thread on the winch roller and tie up one end of this thread to the bucket handle, which can be made from a thin wire included in the kit.

Návod ke stavbě

Do otvorů v těle studny vlepte stojiny a mezi ně válec rumpálu. Seshora nalepte střechu. Do bočního otvoru ve stojině vlepte osu rumpálu a na ní nalepte kolo. Na válec rumpálu navijte nit a její konec přivažte k madlu na otvoru. Madlo vyrobte z příloženého tenkého drátku.

